


Crack (parts)

Dari Tehnik Kamus

Related Keyword: [crack](#)

Crack



Adalah retak (crack) yang muncul pada parts.

Penyebab

Adapun penyebab muncul crack antara lain,

1. Design parts yang kurang baik, seperti
 - o Tebal parts yang tidak beraturan
 - o Draft angle yang kurang baik
2. Design die tidak baik, seperti
 - o Design sistem cooling die tidak baik
 - o Design casting
 - o Kekuatan dies tidak baik
3. Casting parameter kurang baik, seperti
 - o Kecepatan (tip) plunger yang tidak sesuai
 - o [Temperatur die](#) yang rendah
 - o Jumlah dan jenis cairan spray yang tidak sesuai
 - o Casting cycle time