

Pimpling

Dari Tehnik Kamus

[Related Keyword: pimpling](#)

Pimpling

Gejala :

Gundukan yang muncul pada permukaan casting akibat dari gas yang terkandung pada casting.



ilustrasi NG pimpling

Countermeasures :

- Pasang [gas vent](#) yang secukupnya
- Mengurangi temperatur pada permukaan die

Ketika muncul NG 'pimpling (gelembung), pertama - tama yang harus diperiksa adalah,

- Keceragaman pada ketebalan produk
- Bentuk part
- Design sistem cooling die
- Design casting
- Kecepatan (tip) plunder
- [Temperatur die](#)